



Lieferzeit: 1-2 Werktage, Auslieferung nach Geldeingang  
email [Kuehnemann.informatik@gmx.net](mailto:Kuehnemann.informatik@gmx.net)

01001011001110101010110101010101

**KÜHNEMANN INFORMATIK**

Büro für Informationssysteme und Softwareentwicklung



## Bondrunder evtl. nicht kompatibel

**es ist leider meistens das gleiche Problem mit den evtl. alten Bondruckern. Ich fürchte auch in Ihrem Fall sollten Sie sich einen neuen Bondrunder besorgen.**

Vorerst sollten Sie folgendes prüfen: Man kann davon ausgehen, dass, wenn eine ordentliche Windows Testseite erzielt wird, dann funktioniert auch der Bondruck. In Ihrem Fall sieht es evtl. nicht gut aus.

Die günstigen Bondrunderpreise auf Internetplattformen verleiten zwar gerne, aber oft stellt man fest dass das ein Fehlkauf war.

Die meisten "alten" Bondrunder haben keine Windowstreiber oder funktionieren NUR unter DOS, bzw. seriell.

Windows hat mit seinen neuen Betriebssystem eine Verabschiedung von DOS sowie serielle Schnittstelle bereits eingeleitet, so unterstützt auch unsere SW keinen seriellen DOS Drucker mehr.

Der Drucker sollte also parallel, USB oder RJ45 ( Netzwerk) erreichbar sein, einen ordentlichen Windowstreiber besitzen und in der Software korrekt zugewiesen sein ( Druckername max 15 Zeichen lang, keine Leerzeichen).

Dann sollte es auch klappen. Da wir außer Birch, Metapace und Samsung keine Bondrunder führen, können wir Ihnen bei anderen Modellen nicht aushelfen. I.d.R. wird Hotline dann auch beim Lieferanten des Problemgerätes beansprucht, was wir in diesem Fall empfehlen. Zumindest sollte Sie dort den aktuellen Druckertreiber bekommen.

Haben Sie erst mal eine Testseite,dann sieht es schon ganz gut aus.